

## ANNEXE 4 - Reportage photographique du captage et de son environnement

---



Figure 1 : Bâtiment du captage de la Fontaine des Biches



Figure 2 : Vue externe de la chambre de captage



Figure 3 : Vue interne de la chambre de captage et observation de l'arrivée des barbacanes sur la périphérie



Figure 4 : Portail d'accès à l'enceinte clôturée



Figure 5 : Chemin d'accès au captage

Source de pollution dans  
l'environnement du captage –  
Localisation et reportage  
photographique

---

**Source potentielles de pollution au droit de la source de La Fontaine des Biches**

Captage

Source de pollution

0 125 250 500 Mètres

1:7 500






Figure 6 : Abreuvoir (n° 1 sur la carte de localisation)



Figure 7 : Fumier (n°2 sur la carte de localisation)



Figure 8 : Déchets (n°3 sur la carte de localisation)



Figure 9 : Déchets (n°4 sur la carte de localisation)





Figure 10 : Abreuvoir (n° 5 sur la carte de localisation)



Figure 11 : Abreuvoir (n°6 sur la carte de localisation)



Figure 12 : Trois abreuvoirs (n°7 sur la carte de localisation)



Figure 13 : Abreuvoir (n° 8 sur la carte de localisation)